




SOLFÅNGARFÄSTEN FÖR PANNTÄCKTA TAK

M-271 1812 SE




Fotplatta för underlagstak

Underlagsspont min 17 mm/
plywood min 12 mm.

Träskruvarna fördelas jämnt över
fotplattan mellan ströläcker.

Använd skruvsats art. 410166P.

Justera vid behov höjden på konsol
med skruvförbanden.




Läktfäste för förenklade underlagstak

Bärläkt min 40 x 70 mm.

Använd skruvsats art. 410166P.

Justera vid behov höjden på konsol
med skruvförbanden.



Observera!

Lämna alltid en luftspalt 2-3 mm
mellan konsolen och den
underliggande takpannan.

Montering av solfångare på infästningar.

Solfångare monteras på solfångarfästen t.ex. genom att skruva skenor på fästet och montera solfångare på dessa. Följ solfångarleverantörens anvisningar.

A = Skruv FZV M10 x 20, **B** = Flänsmutter FZV M10, **C** = Rostfri träskruv 35 x 4,8 mm,
D = Bärläkt min 40 x 70 mm